УТВЕРЖДАЮ:
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«__» _____2024г

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска
Адрес объекта: Тюменская область, г.Тобольск, 7а микрорайон, дом 15а (строение 2)

НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГОЙ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ



г. Тобольск
2024г

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (паспорта ОСИ):

Формы инвалидности:

Г – Инвалиды с нарушением слуха.
К – Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках.
О (ОДА). – Инвалиды с нарушениями опорно –двигательного аппарата
С – Инвалиды с нарушениями зрения.
У – Инвалиды с нарушением умственного развития.

Состояние доступности объекта (зоны):

ДП – Доступно полностью:
ДП – В – Доступно полностью всем
ДП – И – Доступно полностью избирательно

ДЧ – Доступно частично:
ДЧ – В – Доступно частично всем.
ДЧ – И - Доступно частично избирательно.

ДУ – Доступно условно.
ВНД – Временно недоступно.
Х – Не предназначен для посещения инвалидами.

Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания):

«А» – Доступность всех зон и помещений + универсальная.
«Б» – Доступны специально выделенные участки и помещения.
«ВНД» – Не организована доступность.

Прочее:

МГН – Маломобильная группа населения.
ТСР – Технические средства реабилитации.
ТР – Текущий ремонт.
КР – Капитальный ремонт.

УТВЕРЖДАЮ:
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 49» г.Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«___»___апреля_2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад.
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 15а (здание2).
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 2502,5 кв.м.
- часть здания ____-__ этажей (или на __-___ этаже),_ _-__ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*) – 10982,71 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2017-2025 г.г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска.
1.7.Юридический адрес организаций (учреждения): 626157, Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная):государственная.
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация (наименование): департамент по образованию Администрации города Тобольска.
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152,Тюменская область, город Тобольск, улица Ремезова, 27,т. 8(3456)22-66-41.

2. Характеристика деятельности организаций на объекте

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категорий обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категорий) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): ,
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 394 воспитанника
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
(да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирским автобусом остановка – «Центральный мкр №4, 6п, 6р, 15, 15б, 20», остановка - «7 микрорайон», 1,4, 6р, 6п, 9, 10а,10, 12,20,22,
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организаций доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушениями зрения	«ДУ»
5	С нарушениями слуха	«А»
6	С нарушениями умственного развития	«А»

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г,У), ДУ-И(К,О,С),

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г,У), ДУ-И(О,С), ДЧ-И(К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(Г,У), ДУ-И(К,О,С),
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У), ДУ-И(О,С) ВНД-И(К)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценивается как ДП-И (Г,У), ДУ-И(К,О,С)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

Входную и эвакуационные наружные и внутренние лестницы оборудовать нормативными поручнями. С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с **ГОСТ Р 51261-2022** поручни следует располагать на высоте 0,9 м, дополнительно на высоте 0,5м. для дошкольных учреждений. Диаметр дополнительного нижнего поручня для детей 0,03м., перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м п.5.3.6

Размеры входной площадки (ширина * глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м., СП 59.13330. 2020

При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.,

Входные наружные двери должны иметь смотровую панель.

В случае невозможности понижения дверных порогов предусмотреть мобильные мини пандусы или накаты

В дошкольных образовательных организациях следует предусматривать специально оборудованные доступные кабины уборной для детей-инвалидов СП 59.13330.2020 п.6.3.2

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

Предусмотреть размещение визуальной схемы территории ОСИ и поэтажных мнемосхем,
пиктограмм.

Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Для обеспечения доступности инвалидов с нарушениям интеллекта - предусмотреть размещение доступной визуальной информации (рисунок)

Предусмотреть эвакуационные мероприятия для инвалидов передвигающихся на креслах колясках

Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по

ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.

Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением

При приспособлении существующих зданий и сооружений в рамках "разумного приспособления" при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании (сооружении). СП 59.13330.2020 п.8.1.2, п.8.2.1 Предоставление услуги по варианту «Б».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	КР,ТР,ТСР, организация ситуационной помощи
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР,ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант –I зона обслуживания инвалидов	ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	КР,ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2025 гг. (согласно плановым заданиям).
в рамках исполнения: *Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.09.2015 №1516-рп «Об утверждении Регионального плана мероприятий («дорожная карта» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области» до 2020 года» (Распоряжение Правительства Тюменской области №709-рп от 27 июня 2016 г. о продлении до 2025 года);*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-И(О,С,У,Г), ДЧ-И(К) вариант «Б»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, Федерации дата «____»_____2024 года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от « 30 » _____октября___2023г.,

2.Акта обследования объекта: № 2 от « 03 » _____апреля_____ 2024г.,

УТВЕРЖДАЮ:
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 49» г.Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«30» октября 2024г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад.
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 15а (здание2).
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 2502,5 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*) – 10982,71 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2017-2025 г.г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска.
1.7.Юридический адрес организаций (учреждения): 626157, Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная):государственная.
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация (наименование): департамент по образованию Администрации города Тобольска.
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152,Тюменская область, город Тобольск, улица Ремезова, 27,т. 8(3456)22-66-41.

2. Характеристика деятельности организаций на объекте

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категорий обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категорий) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): .
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 394 воспитанника
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
(да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МНГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирским автобусом остановка – «Центральный мкр №4, 6п, 6р, 15, 15б, 20», остановка - «7 микрорайон», 1,4, 6р, 6п, 9, 10а,10, 12,20,22.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организаций доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	С нарушениями зрения	-
5	С нарушениями слуха	-
6	С нарушениями умственного развития	-

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2.	Вход (входы) в здание	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	-

	пути эвакуации)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Ишметова Любовь Николаевна Директор МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска тел/факс 8(3456) 24-13 -12

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №49» г. Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«_1_» апреля 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2

Тюменская область
г. Тобольск

« 03 » апреля 2024г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад.
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 15а (здание2).
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 2502,5 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*) – 10982,71 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2024-2025 г.г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска,МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска.
1.7.Юридический адрес организаций (учреждения): 626157, Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная):государственная.
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация (наименование): департамент по образованию Администрации города Тобольска.
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152,Тюменская область, город Тобольск, улица Ремезова, 27,т. 8(3456)22-66-41.

2. Характеристика деятельности организаций на объекте

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категорий обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категорий) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): -
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 394 воспитанника
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирским автобусом остановка – «Центральный мкр №4, 6п, 6р, 15, 15б, 20», остановка - «7 микрорайон». 1,4, 6р, 6п, 9, 10а,10, 12,20,22.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организаций доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г,У), ДУ-И(К,О,С),	-	7-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г,У), ДУ-И(О,С), ДЧ-И(К)	-	11,12,13, 14,15,16,17,18,19, 20, 21,22, 23,24, 2526,37,43

4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I	ДП-И(Г,У), ДУ-И(К,О,С),	-	27-43
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У), ДУ-И(О,С) ВНД-И(К)	-	47-60
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	61,62,63,64,65,66
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	67,68,69,70

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние доступности объекта оценивается как ДП-И (Г,У), ДУ-И(К,О,С)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

Входную и эвакуационные наружные и внутренние лестницы оборудовать нормативными поручнями. С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии **с ГОСТ Р 51261-2022** поручни следует располагать на высоте 0,9 м, дополнительно на высоте 0,5м. для дошкольных учреждений. Диаметр дополнительного нижнего поручня для детей 0,03м., перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м п.5.3.6

Размеры входной площадки (ширина * глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м., СП 59.13330. 2020

При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.,

Входные наружные двери должны иметь смотровую панель.

В случае невозможности понижения дверных порогов предусмотреть мобильные мини пандусы или накаты

В дошкольных образовательных организациях следует предусматривать специально оборудованные доступные кабины уборной для детей-инвалидов СП 59.13330.2020 п.6.3.2

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

Предусмотреть размещение визуальной схемы территории ОСИ и поэтажных мнемосхем, пиктограмм.

Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Для обеспечения доступности инвалидов с нарушениям интеллекта - предусмотреть размещение доступной визуальной информации (рисунок)

Предусмотреть эвакуационные мероприятия для инвалидов передвигающихся на креслах колясках

Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.

Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением

При приспособлении существующих зданий и сооружений в рамках "разумного приспособления" при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании (сооружении). СП 59.13330.2020 п.8.1.2, п.8.2.1 Предоставление услуги по варианту «Б».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	КР,ТР,ТСР, организация ситуационной помощи
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР,ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант –I зона обслуживания инвалидов	ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, индивидуальное решение с ТСР,
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2025 г.г. (согласно плановым заданиям).
в рамках исполнения:
«Об утверждении Регионального плана мероприятий («дорожная карта» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области» до 2020 года» (Распоряжение Правительства Тюменской области №709-рп от 27 июня 2016 г. о продлении до 2025 года);

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И(О,С,У,Г), ДЧ-И(К) вариант «Б»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии: _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
Общественная организация «Тобольская районная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» («Тобольская РО ВОИ»)
4.4.6. другое_____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____2024 года.
Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на 12 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____-_____	на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Представители общественных организаций инвалидов в г.Тобольске

Председатель «Тобольской РО ВОИ»
Варавко Наталья Юрьевна _____
(подпись)

Специалист по доступной среде «Тобольской РО ВОИ»
Бронников Михаил Юрьевич _____
(подпись)

Представители организации расположенной на объекте

Директор МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №49» г. Тобольска
Ишметова Любовь Николаевна _____
(подпись)

Заведующий хозяйством
Ивлева Ирина Александровна _____
(подпись)

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от « » марта 2024г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) объекта
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 15А (строение 2)
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	-отсутствует контрастное выделение контура входной калитки - отсутствует информационная табличка ОСИ	К, О, С	- предусмотреть контрастное выделение контура входной калитки - предусмотреть рядом с входной калиткой размещение информационной таблички ОСИ (объект социальной инфраструктуры)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,4,6	Отсутствует схема территории и путей движения к доступному входу	К, О, С	-у входа на территорию с правой предусмотреть размещение схемы территории и путей движения к доступному входу	ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	5	не выявлено	К, О, С	Рекомендуем нанести разметку для парковки автотранспортных средств инвалидов или перевозящих инвалида	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) объекта	ДЧ-В	-	1, 2, 3, 4, 5, 6	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценивается как ДЧ-В доступно частично всем

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » марта 2024г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 15а (строение 2)
наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	7, 8, 11, 12	- поручни центральной наружной лестницы ОСИ не соответствуют требованию ГОСТ - отсутствует контрастное выделение краевых ступеней - присутствуют повреждения наружных лестниц входных групп, отсутствуют поручни, отсутствует контрастное выделение краевых ступеней	О, С	- С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии **с ГОСТ Р 51261-2022** поручни следует располагать на высоте 0,9 м, дополнительно на высоте 0,5м. для дошкольных учреждений. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать. разделительные двусторонние поручни Предусмотреть: ремонт покрытия наружных лестниц входных групп, оборудование нормативными поручнями и контрастное выделение краевых ступеней	КР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	7	Конструкция поручней наружного пандуса не соответствует ГОСТ	К	Поручни наружного пандуса привести в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022	КР

2.3	Входная площадка	есть	-	8	-Габариты наружной входной площадки с пандусом не соответствуют требованию СП 59.13330. 2020 - отсутствует пиктограмма кнопки двусторонней связи	К, О, С	6.1.4 Размеры входной площадки (ширина * глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м., СП 59.13330. 2020 -выделить кнопку двусторонней связи	КР, ТСР,
2.4	Двери (входные)	есть	-	7, 8, 11, 12	-Ширина входного дверного проема 0,8м, входные наружные двери не имеют смотровую панель, - Отсутствуют пиктограммы: «вход в помещение», доступности ОСИ для инвалидов	К, О, С	-Ширина входного дверного проема должна быть не менее 0,9м, входные наружные двери должны иметь смотровую панель -Предусмотреть размещение пиктограмм: «вход в помещение», доступность ОСИ для инвалидов	КР, ТСР
2.5	Тамбур	есть	-	10, 37	-центральный тамбур не выявлено - в тамбурах первого этажа входов в группы присутствуют дверные пороги более 0,014м.	К	-при необходимости перепады высот устраняются путем применения накатов или приставными мини пандусами	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И(Г,У) ДУ-И(О,С,К)	-	7,8,9,10,11,12,37	КР, ТР, индивидуальное решение с ТСР, организация ситуационной помощи

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как ДП-И(Г,У) , ДУ-И(О,С,К)

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » марта 2024г.

3. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 15 а (строение 2)
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	**Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)**	есть	-	13, 14,15, 16,17, 18,19, 20	Отсутствуют мнемосхемы этажей, Отсутствуют информирующие пиктограммы	К, О, Г, С, У	При входе разместить тактильную мнемосхему этажа На путях движения разместить информирующие пиктограммы: «лестница», «пути эвакуации», «информация» Переход в бассейн оборудовать поручнем	ТР, ТСР
3.2	**Лестница (внутри здания)**	есть	-	21,22, 23,24, 25	Поручни внутренних лестниц не соответствуют требованиям ГОСТ и СП. 59 13330.2020	О, С, Г, У	Поручни внутренних лестниц привести в соответствии **с ГОСТ Р 51261-2022** и СП. 59 13330.2020 Диаметр детского поручня 30мм.	КР, ТР, Индивидуальное решение с ТСР
3.3	**Пандус (внутри здания)**	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания	-

3.4	**Лифт пассажирский**	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания	-
3.5	**Дверь**	есть	-	16,43	Присутствуют не нормативные дверные ручки Присутствуют двери с высоким порогом (более 0,014м)	С, К, О	Требуется: заменить ненормативные дверные ручки на «П» или «С» образной формы, предусмотреть использование минипандуса	ТР, Индивидуальное решение с ТСР
3.6	**Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)**	есть	-	11,12, 25, 26, 37	-внешние эвакуационные лестницы со второго этажа оборудованы ненормативными поручнями, - присутствует разрушения покрытия ступеней наружных лестниц, - внешние лестницы не имеют поручней -- отсутствует контрастное выделение краевых ступеней	К, Г, С, У О	С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии **с ГОСТ Р 51261-2022.** -Требуется: ремонт ступеней внешних крылец, устройство поручней, предусмотреть контрастное выделение краевых ступеней,	КР, Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И(О,С) ДП-И(У,Г) ДЧ-И(К)		11,12,13, 14,15,16,17,18,19, 20, 21,22, 23,24, 2526,37,43	КР, Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценивается как доступно полностью избирательно ДП-И(У,Г) , доступно условно- избирательно ДУ-И(О,С) и ДЧ-И(К)

Приложение№4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » марта 2024г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 15а (строение 2)
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	**Кабинетная форма Обслуживания** (кабинеты администрации, медицинский кабинет и т.д.)	есть	-	27,28, 29,30, 31,32, 33,34, 35,36, 38,40, 41,	-отсутствуют тактильные таблички с названием помещений (кабинеты администрации, медицинский кабинет и т.д.) -встречаются дверные ручки в форме «кнопки»	К, О,С, Г, У	-разместить информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема - предусмотреть использование П или Г-образных ручек	ТР, ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

4.2	**Зальная форма обслуживания** (музыкальный зал, бассейн)	есть	-	42 43	- отсутствуют тактильные информирующие таблички помещения, пиктограммы -на входе в бассейн имеется порог высотой более 0,014	К, О,С, Г, У	-разместить информирующие тактильные таблички пиктограммы для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема -предусмотреть: использование накатов или приставных мини пандусов к ненормативным порогам,	ТР индивидуальное решение с ТСР
4.3	**Прилавочная форма обслуживания**	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	**Форма обслуживания с перемещением по маршруту**	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У,Г) ДУ-И(О,С, К)	-	27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43	ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной

				формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценивается как ДП-И(У,Г), ДУ-И(О,С,К)

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » марта 2024г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 15а (строение 2)
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	**Туалетная комната**	есть	-	48,49, 50,52, 53,54, 55,57, 58,59, 60	-отсутствует доступная кабина уборной. -унитаз в группах не оборудован стационарным и откидным поручнем -отсутствует раковина оборудованная поручнем -отсутствуют крючки для костылей	К,О,С	-служебный туалет 1го этажа оборудовать пиктограммой, поручнями, крючками для одежды и костылей, кнопкой вызова персонала - в одной из групп первого этажа и в бассейне оборудовать один унитаз поручнями (стационарным и откидным). -одну из раковин оборудовать поручнем -предусмотреть крючки для костылей	ТР, индивидуальное решение с ТСР
5.2	**Душевая/ванная комната**	есть	-	47,51, 54,55, 56	- душевой поддон в группе и душевая в бассейне не приспособлен для инвалидов на кресле-коляске, опорников и	К,О,С	-душевой поддон в группе и душевую бассейна оборудовать поручнем и откидным или приставным сидением	ТР, ТСР

					слабовидящих. Отсутствуют приставное или откидное сиденье и поручни			
5.3	**Бытовая комната (гардеробная)**	есть	-	38,39, 45	не выявлено	К,О,С, Г,У	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещение	ДП-И(Г,У) ДУ-И(О,С) ВНД(К),	-	38,39,45,47,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,57,58,59,60	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние структурно-функциональной зоны оценивается как доступно полностью избирательно ДП-И(Г,У), доступно условно избирательно ДУ-И(О,С) и временно недоступно ВНД(К),

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ___от «___» марта 2024г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 15а (строение 2)
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	**Визуальные средства**	есть	-	5,9,10, 61,62, 64	- отсутствует электронное информационное табло «Бегущая строка»; - отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы;		-предусмотреть электронное информационное табло «Бегущая строка»; - предусмотреть информационные таблички, указатели, пиктограммы; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.);	ТР, индивидуальное решение с ТСР
6.2	**Акустические средства**	есть	-	63,65	У входных дверей отсутствуют контрастные пиктограммы кнопок вызова, связи.		кнопки вызова и связи входных дверей обозначить контрастными табличками	ТР, ТСР
6.3	**Тактильные средства**	есть	-	66	Отсутствуют тактильные мнемосхемы -Отсутствуют информирующие тактильные таблички для	С	- перед входом на территорию и на каждом этаже ОСИ предусмотреть размещение мнемосхем -перед входом во внутреннее помещение	ТР, индивидуальное

					идентификации помещений и пиктограммы (туалет, душевая, музыкальный зал), указатели		в котором оказываются услуги и рядом с устройствами вызова помощи предусмотреть информирующие тактильные таблички указатели, пиктограммы	решени е с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	5,9,10,61,62, 63,64,65,66	ТР, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно частично всем ДЧ-В



Фото №1



фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24



Фото № 25



Фото № 26



Фото № 27



Фото № 28



Фото №29



Фото №30



Фото № 31



Фото № 32



Фото № 33



Фото № 34



Фото №35



Фото №36



Фото № 37



Фото № 38



Фото № 39



Фото № 40



Фото №41



Фото №42



Фото № 43



Фото № 44



Фото № 45



Фото № 46



Фото № 47



Фото № 48



Фото №49



Фото №50



Фото №51



Фото №52



Фото №53



Фото №54



Фото №55



Фото №56



Фото №57



Фото №58



Фото №59



Фото №60



Фото №61



Фото №62



Фото №63



Фото №64



Фото №65



Фото №66



Фото №67



фото №68



Фото № 69



Фото №70

Фото №

Фото №