УТВЕРЖДАЮ:
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 49» г.Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«__» ноября 2023г

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска
Адрес объекта: Тюменская область, г.Тобольск, 7а микрорайон, дом 20

НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГОЙ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ



г. Тобольск
2023г

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

-проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

-СП 59.13330.2020 – постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

-приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждения порядка обеспечения для инвалидов объектов»;

-письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

-организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

УТВЕРЖДАЮ:
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 49» г.Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«__» __ноября _2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№2
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад.
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-хэтажей, 2580 кв.м.
- часть здания____-___этажей (или на __-___этаже),__-__кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*) – 11082,3 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2015.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального -2015 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте –
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска,МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска.
1.7.Юридический адрес организаций (учреждения): 626157, Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная):государственная.
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация (наименование): департамент по образованию Администрации города Тобольска.
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152,Тюменская область, город Тобольск, улица Ремезова, 27,т. 8(3456)22-66-41.

2. Характеристика деятельности организаций на объекте

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категорий обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категорий) дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): .

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 275, вместимость - 220, пропускная способность – 350.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МНГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирским автобусом №1,3д,4,5,6П,6Р,7,9,10,10а,12 до остановки ЗАГС.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые, со звуковой сигнализацией.
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: *нет.*
3.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет*
их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет.

1. Общие сведения об объекте

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организаций доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушениями зрения	«ДУ»
5	С нарушениями слуха	«А»
6	С нарушениями умственного развития	«А»

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категории инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)

4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант –I зона обслуживания инвалидов	ДП-И (Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)
5	Санитарно – гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ВНД-И(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах объекта)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у)– временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как ДП-И (Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

Входную и эвакуационные наружные и внутренние лестницы оборудовать нормативными поручнями. С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии **с ГОСТ Р 51261-2022** поручни следует располагать на высоте 0,9 м, дополнительно на высоте 0,5м. для дошкольных учреждений. Диаметр дополнительного нижнего поручня для детей 0,03м., перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м п.5.3.6

Размеры входной площадки (ширина * глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м., СП 59.13330. 2020

Ширина входного дверного проема должна быть не менее 0,9м, входные наружные двери должны иметь смотровую панель.

В случае невозможности понижения дверных порогов предусмотреть мобильные мини пандусы или накаты

В дошкольных образовательных организациях следует предусматривать специально оборудованные доступные кабины уборной для детей-инвалидов СП 59.13330.2020 п.6.3.2

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Для обеспечения доступности инвалидов с нарушениям интеллекта - предусмотреть размещение доступной визуальной информации (рисунок)

Предусмотреть эвакуационные мероприятия для инвалидов передвигающихся на креслах колясках

Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.

Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением

При приспособлении существующих зданий и сооружений в рамках "разумного приспособления" при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании (сооружении). СП 59.13330.2020 п.8.1.2, п.8.2.1 Предоставление услуги по варианту «Б».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	КР,ТР,ТСР, организация ситуационной помощи
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР,ТР,ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант –I зона обслуживания инвалидов	ТР,ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, индивидуальные решения с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023 – 2025 гг. (согласно плановым заданиям).
в рамках исполнения: *Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.09.2015 №1516-рп «Об утверждении Регионального плана мероприятий («дорожная карта» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области» до 2020 года» (Распоряжение Правительства Тюменской области №709-рп от 27 июня 2016 г. о продлении до 2025 года);*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(О, С, Г,У), ДЧ-И(К) вариант «В»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование:
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, Федерации дата «____»_____2023 года.
Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от « »_____ 2023г.,

2.Акта обследования объекта: № 2 от «_____» ноября 2023г.,

3.Решения Комиссии от « » _____ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 49» г.Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«__» __октября _2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад.
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-хэтажей, 2580 кв.м.
- часть здания____-___этажей (или на __-___этаже),__-__кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*) – 11082,3 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2015.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального -2015 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте –
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска,МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска.
1.7.Юридический адрес организаций (учреждения): 626157, Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная):государственная.
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация (наименование): департамент по образованию Администрации города Тобольска.
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152,Тюменская область, город Тобольск, улица Ремезова, 27,т. 8(3456)22-66-41.

2. Характеристика деятельности организаций на объекте

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категорий обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категорий) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): .
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 275, вместимость - 220, пропускная способность – 350.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МНГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирским автобусом №1,3д,4,5,6П,6Р,7,9,10,10а,12 до остановки ЗАГС.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, *нет*
их обустройство для инвалидов на коляске; да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организаций доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушениями зрения	«ДУ»
5	С нарушениями слуха	«А»
6	С нарушениями умственного развития	«А»

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия с администрацией

2.	Вход (входы) в здание	КР, ТР, ТСР, организация ситуационной помощи
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТР, Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант –I зона обслуживания инвалидов	ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Ишметова Любовь Николаевна Директор МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска тел/факс 8(3456) 24-13 -12

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №49» г. Тобольска
_____ Л.Н.Ишметова
«___» ноября 2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2

Тюменская область
г. Тобольск

«___» ноября 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад.
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-хэтажей, 2580 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*) – 11082,3 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2015.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального -2015 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте –
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска,МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска.
1.7.Юридический адрес организаций (учреждения): 626157, Тюменская область, город Тобольск, 7а микрорайон, дом 20.

2. Характеристика деятельности организаций на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирским автобусом №1,3д,4,5,6П,6Р,7,9,10,10а,12 до остановки ЗАГС.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: *регулируемые, со звуковой сигнализацией.*

3.2.5. информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, *нет*

их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организаций доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	2, 3, 5, 6, 7,8, 9,10,11,12,13
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)	лист №3	14,15,16,17,18, 19,20,21,23
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)	Лист № 3,4,5,6	22,24,25,26,27,28 ,29,30, 34, 36,37,38,39,40, 55,57,
4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I	ДП-И(Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)	лист № 3,4,5,6	43,44,45,46,47, 48,49,50,53, 54,59,60
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У), ВНД-И(К,О,С)	лист № 3,4,5,6	51,52,61,62,63, 64,65,66,67, 68,69
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	6,9,1518,24,25, 44,45,46,47,48, 49,50,70,71,43, 72,73, 75,76,77
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние доступности объекта оценивается как ДП-И (Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

Входную и эвакуационные наружные и внутренние лестницы оборудовать нормативными поручнями. С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с **ГОСТ Р 51261-2022** поручни следует располагать на высоте 0,9 м, дополнительно на высоте 0,5м. для дошкольных учреждений. Диаметр дополнительного нижнего поручня для детей 0,03м., перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м п.5.3.6

Размеры входной площадки (ширина * глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м., СП 59.13330. 2020

Ширина входного дверного проема должна быть не менее 0,9м, входные наружные двери должны иметь смотровую панель.

В случае невозможности понижения дверных порогов предусмотреть мобильные мини пандусы или накаты

В дошкольных образовательных организациях следует предусматривать специально оборудованные доступные кабины уборной для детей-инвалидов СП 59.13330.2020 п.6.3.2

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Для обеспечения доступности инвалидов с нарушениям интеллекта - предусмотреть размещение доступной визуальной информации (рисунок)

Предусмотреть эвакуационные мероприятия для инвалидов передвигающихся на креслах колясках

Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.

Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением

При приспособлении существующих зданий и сооружений в рамках "разумного приспособления" при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании (сооружении). СП 59.13330.2020 п.8.1.2, п.8.2.1 Предоставление услуги по варианту «Б».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	КР,ТР,ТСР, организация ситуационной помощи
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР,ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
4.(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант –I зона обслуживания инвалидов	ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, индивидуальное решение с ТСР,
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023 – 2025 гг. (согласно плановым заданиям).
в рамках исполнения:
«Об утверждении Регионального плана мероприятий («дорожная карта» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области» до 2020 года» (Распоряжение Правительства Тюменской области №709-рп от 27 июня 2016 г. о продлении до 2025 года);

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-И(О,С,У,Г), ДЧ-И(К) вариант «Б»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии: _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

_____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Общественная организация «Тобольская районная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» («Тобольская РО ВОИ»)

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____2023 года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2	л.
2. Входа (входов) в здание	на 3	л.
3. Путей движения в здании	на 3	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2	л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на 12	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на 6	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Представители общественных организаций инвалидов в г.Тобольске

Председатель «Тобольской РО ВОИ»
Варавко Наталья Юрьевна _____
(подпись)

Специалист по доступной среде «Тобольской РО ВОИ»
Бронников Михаил Юрьевич _____
(подпись)

Представители организации расположенной на объекте

Директор МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» г. Тобольска
Ишметова Любовь Николаевна _____
(подпись)

Заведующий хозяйством
Коробова Екатерина Вечеславовна _____
(подпись)

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » ноября 2023г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) объекта
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 20
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	- 2	2, 5, 6	-отсутствует контрастное выделение входных калиток	К, О,С	-предусмотреть контрастное выделение контура входных калиток	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории		- 2	7, 8,9, 10,11, 12,13	Отсутствует понижение бордюрного камня (фото13)	К,О,С	Предусмотреть понижение бордюрного камня	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	3, 5	не выявлено	К,О,С	Рекомендуем установить дополнительный знак, табличку и нанести разметку для парковки автотранспортных средств инвалидов или перевозящих инвалида	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) объекта	ДЧ-В	2	2, 3, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13	Текущий ремонт, организационные мероприятия с администрацией

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценивается как ДЧ-В доступно частично всем

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » ноября 2023г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 20
наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	14,15	-отсутствуют поручни наружной лестницы-центрального входа -отсутствует контрастное выделение краевых ступеней	О, С	С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии **с ГОСТ Р 51261-2022** поручни следует располагать на высоте 0,9 м, дополнительно на высоте 0,5м. для дошкольных учреждений. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать. разделительные двусторонние поручни Предусмотреть контрастное выделение краевых ступеней	КР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	14,16 17	Конструкция и ширина между поручнями 1,2м не соответствует ГОСТ Р 51261-2022	К	Поручни наружного пандуса привести в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022	КР

2.3	Входная площадка	есть	3	15,18, 19	Габариты наружной входной площадки с пандусом не соответствуют требованию СП 59.13330. 2020 Высоко расположена кнопка вызова ситуационной помощи, отсутствует пиктограмма кнопки вызова персонала	К, О, С	6.1.4 Размеры входной площадки (ширина * глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м., СП 59.13330. 2020 Кнопку вызова ситуационной помощи разместить на высоте 1,4м., выделить пиктограммой	КР,ТСР, Оказание ситуационной помощи
2.4	Двери (входные)	есть	3	19,20, 21	Ширина входного дверного проема 0,8м, входные наружные двери не имеют смотровую панель, дверь с левосторонним открыванием затрудняет вход для инвалидов передвигающихся на креслах колясках Отсутствует пиктограмма «вход в помещение»	К, О, С	Ширина входного дверного проема должна быть не менее 0,9м, входные наружные двери должны иметь смотровую панель -заменить входную дверь на правостороннюю Предусмотреть размещение пиктограммы «вход в помещение»	ТР Оказание ситуационной помощи
2.5	Тамбур	есть	3	21,23	Ширина входного тамбура для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании к себе не соответствует требованию Присутствуют пороги более 0,0,14м	К	- предусмотреть понижение порогов или использовать приставные минипандусы Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.- технические решения невозможны, ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2м.	ТСР, Оказание ситуационной помощи

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И(Г,У) ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)	3	14,15,16,17,18,19,20,21,23	КР, ТР, индивидуальное решение с ТСР, организация ситуационной помощи

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как ДП-И(Г,У) , ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » ноября 2023г.

3. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 20
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	**Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)**	есть	3,4,5, 6	22,24, 25,26, 27,28, 29,30, 55,57	Отсутствует мнемосхема этажа, Отсутствуют информирующие пиктограммы -отсутствует пристенный поручень перехода в бассейн	К, О, Г, С, У	При входе разместить тактильную мнемосхему этажа На путях движения разместить информирующие пиктограммы: «лестница», «пути эвакуации», «информация» Переход в бассейн оборудовать поручнем	КР, ТСР
3.2	**Лестница (внутри здания)**	есть	3,4,5, 6	26,31, 32,33, 56,57, 58	- отсутствует контрастное выделение краевых ступеней - не у всех лестниц присутствует второй поручень, отсутствует травмобезопасное окончание поручней Отсутствуют пиктограммы с номером этажа	О, С, Г, У	предусмотреть: контрастное выделение краевых ступеней, установку дополнительного и пристенного поручня для детей диаметром **0,03м.**, ГОСТ Р 51261-2022 разместить пиктограммы с номером этажа	КР, ТР, Индивидуальное решение с ТСР

3.3	**Пандус (внутри здания)**	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания	-
3.4	**Лифт пассажирский**	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания	-
3.5	**Дверь**	есть	-	28,29, 34	Присутствуют двери с высоким порогом (более 0,014м) и ненормативные дверные ручки в виде «кнопки»	С, К, О	Требуется: предусмотреть понижение ненормативных порогов или устройство накатов, заменить ненормативные дверные ручки на «П» или «С» образной формы	ТР, Индивидуальное решение с ТСР
3.6	**Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)**	есть	3,4,5, 6	36,37,38,39,40	внешние эвакуационные лестницы оборудованы ненормативными и травмоопасными поручнями, присутствует разрушения покрытия ступеней и площадок, высокие пороги, отсутствует контрастное выделение краевых ступеней	К, Г, С, У О	С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии **с ГОСТ Р 51261-2022.** Требуется ремонт эвакуационных крылец, предусмотреть контрастное выделение краевых ступеней, понижение дверных порогов.	КР, Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И(О,С) ДП-И(У,Г) ВНД –И(К)	3,4,5,6	22,24,25,26,27,28,29,30, 34, 36,37,38,39,40,55,57,	КР, Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценивается как доступно условно-избирательно ДУ-И(О,С) , доступно полностью избирательно ДП-И(У,Г), временно недоступно ВНД –И(К)

Приложение№4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » ноября 2023г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 20
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	**Кабинетная форма Обслуживания** (кабинеты администрации, медицинский кабинет и т.д.)	есть	1й этаж3, 4 2й этаж 5 3й этаж 6	43,44, 45,46	-отсутствуют тактильные таблички с названием помещений (кабинеты администрации, медицинский кабинет и т.д.) -встречаются дверные ручки в форме «кнопки»	К, О,С, Г, У	-разместить информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема - предусмотреть использование П или С-образных ручек	ТР, ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

4.1/1	**Кабинетная форма обслуживания группы**	есть	1й этаж3, 4 2й этаж 5 3й этаж 6	43,44, 45,46	-расположение визуальных информирующих табличек не соответствует требованию СП 59.13330. 2020 -встречаются пороги высотой более 0,014 м; -встречаются дверные ручки в форме «кнопки»	К, О,С, Г, У	-у входа в помещение (группу) установить визуальные таблички с названием помещения на расстоянии 0,1 м от края дверного проёма со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6 м от пола с дублированием соответствующим рисунком, пиктограммой. - предусмотреть использование П или С-образных ручек; -предусмотреть оказание ситуационной, организация альтернативной формы обслуживания	ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
4.2	**Зальная форма обслуживания музыкальный зал- 2й этаж, физкультурный зал- 3й этаж, бассейн- отдельно стоящее здание с надземным переходом**	есть	3,4,5,6	47,48, 49,50 53,54, 59,60	Спортивный зал, бассейн - отсутствует тактильная табличка с названием помещения; -на входе в зал имеется порог высотой более 0,014	К, О,С, Г, У	У двери уличного входа в здание бассейна установить тактильную информирующую табличку; -предусмотреть: использование накатов или приставных мини пандусов к ненормативным порогам, оказание ситуационной помощи организация альтернативной формы обслуживания	индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания
4.3	**Прилавочная форма обслуживания**	нет		-	-	-	-	-
4.4	**Форма обслуживания с перемещением по маршруту**	нет		-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У,Г) ДУ-И(О,С) ВНД-И(К)	3,4,5,6	43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,59,60	ТР, индивидуальное решение с ТСР организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценивается как ДП-И(У,Г), ДУ-И(О,С) и ВНД-И(К)

Приложение№5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от « » ноября 2023г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 20
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	**Туалетная комната**	есть	3, 4	61,62 63,64 65,66 67	-отсутствует доступная кабина уборной. -унитаз в группах не оборудован стационарным и откидным поручнем -отсутствует раковина оборудованная поручнем -отсутствуют крючки для костылей	К,О,С	-служебный туалет 1го этажа оборудовать пиктограммой, поручнями, зеркалом, крючками для одежды и костылей, кнопкой вызова персонала -детский унитаз в группе и в бассейне оборудовать поручнями (стационарным и откидным). -одну из раковин оборудовать поручнем -предусмотреть крючки для костылей	ТР, индивидуальное решение с ТСР
5.2	**Душевая/ванная комната**	есть	3,4	65,68	- душевой поддон в группе и душевая в бассейне не приспособлен для инвалидов на кресле-коляске, опорников и	К,О,С	-душевой поддон в группе и душевую бассейна оборудовать поручнем и откидным или приставным сидением	ТР, ТСР

					слабовидящих. Отсутствуют приставное или откидное сиденье и поручни			
5.3	**Бытовая комната (гардеробная)**	есть	3,4	51,52 69	не выявлено	К,О,С, Г,У	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещение	ДП-И(Г,У) ВНД(К,О,С)	3,4	51,52,61,62,63,64,65,66,67,68,69	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценивается как ДП-И(Г,У) доступно полностью избирательно и временно недоступно ВНД(К, О,С)

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ __2___ от «___» ноября__2023г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №49» г.Тобольска; 7а микрорайон, дом 20
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	**Визуальные средства**	есть	-	6,9,1518, 24,25,43, 44,45,46, 47,48,49, 50,71,72, 73	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней внешних и внутренних лестниц, отсутствует контрастное выделение контура и ручки рабочих створок пластиковых дверей, информирующие таблички расположены на дверных полотнах, отсутствует мнемосхема первого этажа,	К,О,С ,Г,У	Выполнить контрастное выделение краевых ступеней внешних лестниц (входная и эвакуационные), Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).	ТР, индивидуальное решение с ТСР
6.2	**Акустические средства**	есть	-	75,76,77	Высоко расположены кнопка вызова, ситуационной помощи	К,О,С ,Г,У	Требуется выполнить понижение и выделение пиктограммой кнопки вызова ситуационной помощи перед входной дверью в здание	Текущий ремонт , индивидуальное решение с ТСР

6.3	**Тактильные средства**	нет	-	6,15,18, 70,71,73		С	Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	Текущий ремонт , индивид уальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	6,9,1518,24,25,43, 44,45,46,47,48,49,50,70,71,72,73, 75,76,77	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние структурно-функциональной зоны оценивается как ДЧ-В доступно частично всем



Фото №1



ото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

	
Фото №7	ото №8
	
Фото №9	Фото №10
	
Фото №11	Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30



Фото №31



Фото №32



Фото №33



Фото №34



Фото №35



Фото №36



Фото №37



Фото №38



Фото №39



Фото №40



Фото №41



Фото №42



Фото №43



Фото №44



Фото №45



Фото №46



Фото №47



Фото №48



Фото №49



Фото №50



Фото №51



Фото №52



Фото №53



Фото №54



Фото №55



Фото №56



Фото №57



Фото №58



Фото №59



Фото №60



Фото №61



Фото №62



Фото №63



Фото №64



Фото №65



Фото №66



Фото №67



Фото №68



Фото №69



Фото №70



Фото №71



Фото №72



Фото №73



Фото №74



Фото №75



Фото №76



Фото №77



Фото №78

№

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
Тобольское городское отделение
Тюменского филиала
ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на **Нежилое здание (Детский сад № 49)**

Область, республика, край **Тюменская**

Район (административный округ)

Город (поселение) **Тобольск**

Улица **7а микрорайон, дом № 20**

Инвентарный номер	
Кадастровый номер	

Паспорт составлен по состоянию на: **11.08.2005 г.**

Заказчик технического паспорта	
МДОУ. Детский сад - 49	
(Ф.И.О.)	Подпись
Буреева Н.Ч.	

Наименование организации технической инвентаризации	
Тобольское городское отделение Тюменского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"	
Начальник отделения (Ф.И.О.)	Подпись печать
Зыкина Н.Т.	

Технический паспорт не является правоустанавливающим документом


Тюменская область

Район 2 микрорайон дом №20

Город, поселок г. Тобольск

ПЛАН

Земельного участка



Масштаб № 1000

Дата "10" 08. 2005 г.

Техник-инвентаризатор:

Малыш

ПРОВЕРИЛ:


Тюменская область

Район р-н "микрорайон фонтаны"

Город, поселок г. Тобольск

ПЛАН

1-ЫЙ ЭТОЖ ЛИТ. А



Масштаб № 200

Дата "11" 09 2005 г.

3-3

Техник-инвентаризатор: Майдук

ПРОВЕРИЛ:


Тюменская область

Район 2 "Микрорайон домов"

Город, поселок г. Тобольск

ПЛАН

Бассейн Лит. А1



Масштаб № 200

Дата 11.08.2005г.

Техник-инвентаризатор:

Майзун

ПРОВЕРИЛ:

4-4


ская область

мкрн район, дом №20

г. Тобольск

ПЛАН

2-ой этаж Лит. А




Тюменская область

Район 2-й микрорайон дом №30

Город, поселок г. Тобольск

ПЛАН

3-и этаж Лит. А



Масштаб № 200

Дата 11.08.2005г.

6-6

Техник-инвентаризатор:

Майдуп

ПРОВЕРИЛ: